Wasseraustritt am rechten Schweller nach dem Radlauf

Beitrag von "Me109" vom 18. Januar 2023 um 09:37

Servus Didi,

Danke für die Info. Das Wasser was austritt ist leicht grünlich und die Kühlerflüssigkeit ist rot und da fehlt auch im Behälter nichts. Das kanns doch dann nicht sein. Weist du welche Leitungen im Schweller auf der Fahrerseite laufen? Wird die Scheibenwaschdüse der Heckscheibe von dem Behälter im Motorraum versorgt? Dann könnte das auch das Mittel sein oder?

VG martin