Zylinderkopf Demontage Motortyp CRCA - neue Kopfdichtung

Beitrag von "Beech35" vom 29. Januar 2023 um 20:44

Hallo Denko 31,

ok, Ölkühler ist ab. Wie war der Zustand des Zwischenteils vom AGR und Kühlmittelansperrventil ???? Hast du dort eine Undichtigkeit entdeckt..?? Guck da ganz genau hin..

Zu deiner Frage : die springende Temperaturanzeige hatte ich auch.. Gas weg und Temperatur sinkt, Gas geben..Temperatur steigt..

Gruß

Jürgen