

Keine Audiokabel im Stecker Touareg 2005

Beitrag von „MartinXT“ vom 27. Februar 2023 um 15:51

Das ist der Stecker Original Radio funktioniert aber Android Radios haben 8 Lautsprecherkabel die fehlen hier. Mein Radio braucht die nicht. Gibt es einen Adapter ?