

Automatikgetriebe R5-Tdi

Beitrag von „coala“ vom 15. März 2023 um 11:00

Servus,

wenngleich die Fehlerbeschreibung "hakt" ziemlich interpretationsfähig ist: Das riecht etwas nach Diagnose Schieberkasten. Hierzu gibt es auch bereits einige Themen die du finden kannst, wenn du in der Suche das Wort "Schiebekasten" eingibst.

Grüße

Robert