

# Stop Fahrwerksfehler

**Beitrag von „wolfman“ vom 2. Oktober 2023 um 16:18**

Moin, auch mein Toui meldete gestern waehrend Fahrt ueber Holperstrecke im Komfortmodus "Stop Fahrwerksfehler". Er liegt vorne beidseitig deutlich tiefer und daempft aktuell vorne nichts mehr/schwingt sich auf.