

Bremsbelagverschleiß

Beitrag von „Hannes H.“ vom 19. Januar 2024 um 13:33

Die Steckverbindungen gehen beim 7L vorne gerne mal kaputt. Am besten die Verbindung lösen und dann mal nachsehen.

MfG

Hannes