

Rubbelgeräusche der Reifen wegen falschem Differenzial-Öl?

Beitrag von „GüntherK“ vom 7. Februar 2024 um 06:26

[Zitat von GüntherK](#)

Es liegt am falschen oder alten Öl im Verteilergetriebe.

Sorry, bin vom 7p ausgegangen.