

2C Klimatronic

Beitrag von „Xapathan“ vom 14. März 2005 um 09:29

Zitat von dschlei

Es gibt dafür ein Service Bulletin! Eine Schaumgimmdichtung muss bei dem Sub Woofer im Amaturen Brett eingebaut werden. Dadurch wird die Luft entsprechend umgeleitet!

Danke für den Tipp. Ich denke zwar mein Peinlicher wird davon nichts wissen wollen, wäre aber trotzdem dankbar für die US-Nr.