

Riss im Ventildeckel

Beitrag von „pe7e“ vom 17. März 2025 um 10:08

Hi,

wenn ich es richtig verstanden habe geht es um den Deckel der Steuerketten. Der reißt nur, wenn man beim Kettenwechsel das Anzugsmoment aus dem Ärmel schüttelt...

Abhilfe: Deckel tauschen (mit Drehmomentschlüssel).

Gruß Peter