

# **Luftfahrwerk spinnt, Fehlercodes, kommen nicht in die Einstellungen mit VCDS**

**Beitrag von „suntnoroc“ vom 16. April 2025 um 15:28**

Danke Robert, sprich der Stefan hier hat wohl recht. Wenn das Auto oben ist und man klemmt die Zuleitung ab müssten sich die ventile entleeren zumindest bis zum Restdruck, hab nachgelesen das sollten 2 bar sein....

also sind bei mir alle 4 defekt... das finde ich erstaunlich,