

Rückruf Aktionsnummer 23FE

Beitrag von „bejai“ vom 23. April 2025 um 19:10

Morgen ist der Termin zum abgeben. Habe Film gedreht vom Fehlerbild und eingereicht MSG ausgelesen und eingereicht. schon im Vorfeld. MSG sagt fehler Saugrohrklappe bank 2 untern Anschlag und AGR Durchsatz zu gering. Die AGR Meldung hatte ich noch nie. Saugrohrklappen vor wechsel schon mal.

Es soll das update erneut aufgespielt werden und in die Ansaugung geschaut werden . AGR Ventil tauschen oder reinigen Klappen

Kann nur sagen im Teillastbereich iist jetzt fahren grütze.

Werde weiter berichten