

Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag

Beitrag von „agroetsch“ vom 9. April 2005 um 21:34

Hallo Leute,

ich hatte dies schon vor einiger Zeit bemerkt, mit den Winterreifen (235-17) war es aber nicht so schlimm wie mit den Sommersocken (255-18). Bei vollem Lenkeinschlag, egal ob vorwärts oder rückwärts, rubbelt der Dicke ziemlich. Ich denke nicht, dass es Verspannungen sind, denn es kommen keine Geräusche, es ist lediglich fühlbar. Allerdings so stark, dass es selbst Mitfahrern auffällt..

Die Reifen sind eigentlich recht gleichmäßig abgefahren... Keine Sägezähne!

Ach so, manchmal gibt es auch einen kleinen Ruck beim Einkuppeln aus dem Antrieb 🤖