

# **Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag**

**Beitrag von „n.n.“ vom 10. April 2005 um 21:58**

Hallo Armin,

das mit dem Rubbeln hat meiner auch mal gemacht.

Darauf hin wurde der Stellmotor des zentralen Verteilergetriebes gewechselt.