

Problem Sicht nach hinten/Seitenscheiben Spiegel verschmutzen

Beitrag von „dschlei“ vom 7. Juni 2005 um 20:06

Zitat von Sittingbull

Hallo zusammen,

habe gestern beim 😊 wegen der neuen Spiegelverkleidungen mit Spoiler nachgefragt und siehe da, wird bei meinem Dicken nachgebessert bzw. getauscht. Desweiteren sollen noch im Herbst die Scheibenwischer-Führungen nachgebessert werden, damit dann endlich das Rubbeln aufhört.

Grüße von Stephan 🤖

Gib mir mal Info über die Verkleidung, da meiner ja Erstzulassung 11.03.2005 ist, sollte ich ja auch so was bekommen (oder ist das falsche Logik?)

Aber meine Wischer rubbeln nicht, das ist vielleicht der Ausgleich! 🙏🙏