

# Problem Sicht nach hinten/Seitenscheiben Spiegel verschmutzen

Beitrag von „Sittingbull“ vom 8. Juni 2005 um 19:07

Hallo zusammen,

habe heute vom 😊 meine neuen Aussenspiegel-Verkleidungen mit Spoiler erhalten. Bin mal gespannt, ob die Scheiben jetzt besser vor Verschmutzung geschützt sind.

Dafür legt sich jetzt der linke Spiegel beim Anklappen nur um ca. 80° an, der rechte genau wie vor dem Umbau um 90° 😞😞.

Wie sieht das bei euch aus?

Grüße von Stephan 🙄