

Handyvorbereitung Nokia 6310i

Beitrag von „Heinz“ vom 22. Juni 2004 um 08:55

Hallo zusammen,

ich habe MFL mit Lederlenkrad und hatte 6310i Vorbereitung mitbestellt, jedoch kein 6310i selbst (Habe genug davon). Die Bedienung am Lenkrad funktioniert einwandfrei (Scrollrad mit Anzeige im Display, Gesprächsauswahl, Gesprächsannahme). Einziger Wermutstropfen ist und bleibt, dass die Mehrfacheinträge des 6310i nicht übernommen werden.

Die Aussage von VW selbst ist also falsch. Ich habe Modelljahr 2004, bei Modelljahr 2003 zumindest Auslieferung im August 2003 hat es aber auch schon so funktioniert. Diverse Softwareupdates zur Verbesserung der Funktion mal ausgenommen.

Die Funktionalität des Dualband 6310 ist etwas kurios. Einige, z.B. Rollo nutzen das 6310 Dualband ohne Probleme. Und das, obwohl das 6310 eine andere Software-Schnittstelle hat, als das Triband 6310i. Ich vermute inzwischen, dass die Softwareentwickler zwar eine 6310i Schnittstelle entwickeln sollten, aber während Entwicklung und Tests mit dem 6310 gearbeitet haben. Das hat vielleicht zu den massiven anfänglichen Problemen mit dem 6310i geführt...und jetzt werden halt 2 Telefone unterstützt. Allerdings, verlassen würde ich mich nicht drauf, dass es auch in Zukunft und nach Softwareupdates noch mit dem 6310 Dualband funktioniert.

gruß
Heinz