

Kühlergrill

Beitrag von „holger.ihle“ vom 30. Juni 2004 um 14:15

[pit](#): Kein Problem 😊

Teilenummer: 7L6 807243 (ohne Gewähr)

Das Gitter dahinter muß wohl auch ausgetauscht werden, das ist beim R5 zweiteilig
Es könnte sein, daß man noch irgendwelche Klammern zum Befestigen braucht

Habe gerade meinen Verkäufer angerufen, Frontschürze war nicht unten, oberer Kühlergrill wurde ausgebaut um besser dran zu kommen. Strebe raussägen, Chromring einsetzen, Gitter dahintersetzen, befestigen, Kühlergrill wieder rein, fertig. Klingt nicht so kompliziert (wenn man es nicht selber machen muß 😊)

Schönen Gruß, Holger