

Fahrwerksfehler

Beitrag von „Heinz“ vom 5. Oktober 2005 um 13:04

Zitat von Heinz

Jetzt hat es auch mich erwischt. 20 Monate ohne Probleme und jetzt:

Fahrwerksfehler: Werkstatt

Das war am Sonntag nach 1 Woche Ausszeit. Bin trotzdem ein paar Kurzstrecken gefahren. Immer wieder gleiche Meldung. Gestern nachmittag dann als zusätzliche Fehlermeldung:

Klimaanlage AUS

Heute morgen war dann auch noch die gesamte Einstellung weg (Uhrzeit 0:00). Hatte einen dringenden Termin, deshalb nochmal kurze Fahrt. Danach beim Anlassen war dann die Batterie leer, bzw. hat zumindest kein Starten mehr erlaubt.

Nun ist das Fahrzeug vom 😊 geholt worden. Eine erste Fehlerdiagnose ergab nichts. Bin mal gespannt.
(...)

Alles anzeigen

Heute kam mein Touareg zurück - mit neuer Batterie. Ansonsten konnte bisher nichts festgestellt werden. Allerdings sei WOB noch am Auswerten der diversen Prüfprotokolle.

Wenn es wirklich nur die Batterie ist, dann bin ich das ja gewöhnt. Das war auch immer das Kardinalsproblem bei meinen Audis. Bei 3 von 4 Audis ist mindestens einmal eine defekte Batterie getauscht worden. Bin weiterhin gespannt, ob es noch eine Info gibt und natürlich, ob das Problem nochmal auftaucht.

gruß
Heinz