

# Abdeckung Scheinwerferwaschanlage

**Beitrag von „Patrickclouds“ vom 27. März 2006 um 12:40**

mir ist das ganze schonmal im stand bei einem golf 4 passiert, hat also nix mit der gwschwindigkeit zu tun.

warum die teile rausfliegen weiß ich aber auch nicht, denn der golf hatte keinen großen motor sondern 75 ps 😄

und seitdem habe ich immer ein schlechtes gefühl dabei die reinigungsanlage zu benutzen, da die schweinwerferreinigungsanlage immer sofort mit ausgelöst wird.

aber bezahlen würde ich da nix, wenn das noch innerhalb der garantie ist