

z.T. keine Anzeige beim Umschalten der Luftfederung

Beitrag von „Hagen“ vom 13. Juli 2006 um 17:47

Zitat von dummytest

kurz nach einer schnelleren Autobahnfahrt ist er ja bereits im Sport-Level (noch für mehrere Minuten), dann kommt bei mir auch nix.

Hallo Burkhard,

das stimmt so nicht ganz. Er fährt zwar je nach Geschwindigkeit tiefer, im Sportmode gehts aber noch weiter runter.

[michael](#),

bei mir genau das Gleiche. Ich konnte auch noch nicht nachvollziehen wann (nach einer Fahrt auf der BAB) die Balken wieder angezeigt werden.