

Vibrationen in der Lenkung

Beitrag von „lucreiter“ vom 24. Juli 2006 um 12:58

Hallo,

habe seit April dieses Jahres einen Touareg V6TDI. Es gibt aber ein haufen Probleme. Vibrationen inder Lenkung beim anbremsen zwischen 120-100 km/h. Die Scheiben wurden schon mal ausgetauscht leider ohne Erfolg. Das selbe Phänomen trat neuerdings auch auf zwischen 80-90 km/h diesmal allerdings ohne zu bremsen!!! Die Werkstatt findet leider das Problem nicht. Kann mir bitte jemand weiterhelfen.

Gruss