

Sitzheizung Fahrer ohne Funktion?

Beitrag von „Touareg2010“ vom 27. Januar 2010 um 12:53

Hallo!

Erstmals ein Riesen Lob an dieses wirklich tolle und umfangreiche Forum.

Bin erst seit kurzem stolzer Besitzer eines 2006 Touareg V6 TDI. Schön ausgestattet mit Navi, Bi-Xenon, Luft, Nappa usw.

Durch das Nappa ist selbstverständlich auch eine Sitzheizung an Board.

Allerdings hat Sie auf der Fahrerseite den Geist aufgegeben.

Hat das schon mal einer von euch gehabt? Ich bin bis jetzt erst 2 mal mit dem Treg gefahren und bin mir nämlich ziemlich sicher dass Sie bei der ersten Fahrt ordnungsgemäß funktioniert hat?

Wäre für eure Antworten sehr dankbar. Leder kann bei -10° sehr sehr kalt sein.



Vielen Dank.

Touareg2010

Beitrag von „Humvee“ vom 27. Januar 2010 um 17:10

Hallo,

hast du die Sicherung schon kontrolliert ?

Beitrag von „Touareg2010“ vom 28. Januar 2010 um 11:24

Hallo!

Ja habe ich, sind in Ordnung.

Beitrag von „Blackhawk“ vom 28. Januar 2010 um 12:12

Hallo,

Auf welcher Markierung hast Du das Rändelrad stehen ?

Verändere diese mal ein wenig - wenn dann heizt, ist der Schalter kaputt



Beitrag von „Touareg2010“ vom 28. Januar 2010 um 13:44

hallo!

Hab ich bereits probiert. Tut sich nichts. Egal auf welcher Stufe sich der Schalter befindet.

Ne echt verflixte Sache.

LG Stefan

Beitrag von „coala“ vom 28. Januar 2010 um 13:55

Hallo Stefan,

Steckverbindung am (sprich unter dem) Sitz kontrolliert? Evt. Kontaktproblem durch gelösten Steckverbinder.

Grüße
Robert

Beitrag von „Touareg2010“ vom 28. Januar 2010 um 14:08

Hallo!

Noch nicht, werd mir aber heute die Stecker genauer anschauen. Danke für den Tipp.

Im schlimmsten Fall werd ich wohl die Heizmatten durchmessen müssen bzw. ob sie überhaupt Strom bekommen.

Muss schaun ob ich mir da irgendwo einen geeigneten Schaltplan besorgen kann.

LG Stefan

Beitrag von „miez“ vom 28. Januar 2010 um 23:40

Guck mal ob bei angeschaltetem Licht der 'Rädchenschalter' beleuchtet ist. Fall nicht, hat sich dahinter der Schtecker gelöst. Gruss AM

Beitrag von „No8ody“ vom 29. Januar 2010 um 17:29

Ich habe zur Zeit genau das selbe prob mein meinem V10 😊 Mein freundlicher ist gerade dabei dies zu bearbeiten!!! Werde hier berichten!

Beitrag von „No8ody“ vom 30. Januar 2010 um 11:13

Mein freundlich er hat mich gestern an gerufen und gesagt mussten ganzen Sitz ausbauen da ist vom Schalter zur Heizmatte ein Kabel gebrochen das müssen sie jetzt suchen! Die Heizmatte und der Schalter ist ganz! Montag morgen hole ich ihn ab. werde euch dann berichten!

Vlg Kevin

Beitrag von „Touareg2010“ vom 1. Februar 2010 um 09:13

Hallo!

Also bei mir sind alle Stecker dran, ob ein Kabel gebrochen ist oder nicht konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. Hatte noch keine Zeit zum durchmessen.

Aber werd das heute oder morgen tun.

LG Stefan

Beitrag von „No8ody“ vom 1. Februar 2010 um 12:54

Sooo habe meinen Dicken wieder,
war ein Kabelbruch unter dem Fahrersitz!! neues Kabel rein altes raus fertig Rechnung kommt noch 😊 fals Interesse besteht berichte ich weiter 😊

Vlg

Beitrag von „Michael67“ vom 1. Februar 2010 um 15:52

[Zitat von miez](#)

Guck mal ob bei angeschaltetem Licht der 'Rädchenschalter' beleuchtet ist. Fall nicht, hat sich dahinter der Schtecker gelöst. Gruss AM

Bist Du sicher daß bei Dein "Rädchenschalter" beleuchtet ist?
Bei meinem Vor-GP Dicken ist keine solche Beleuchtung an allen
4 Einstellrädchen.

Beitrag von „miez“ vom 1. Februar 2010 um 16:55

Haja, so konnte ich den Defekt damals orten und dann ganz einfach beheben. Hab aber auch nur 2 Sitzheizung..daher 2 Rädchenschalter

Beitrag von „Touareg2010“ vom 3. Februar 2010 um 13:32

Hallo!

Habe das Problem bei mir lösen können.

Da ich noch CD's im Wechsler hatte und diese rausnehmen wollte, musste ich das Navi ausbauen um das wechslerkabel am Navi statt der I-Pod Schnittstelle anzuschließen da der Wechsler ja sonst keinen Strom hat.

Als bei mir vor kurzem die Parrot Freisprecheinrichtung eingebaut wurde haben sich die Schlauberger beim 😊 eine + Leitung gelegt und diese an dem Kabel des Schalters der Sitzheizung mittels Stromdieb angeschlossen???

Dabei hatte ich bemerkt das der Stromdieb das Kabel von der Sitzheizung durchtrennt hatte.

Bin echt froh darüber dass es nichts schlimmeres war.

Danke trotzdem für eure Hilfe.

LG Stefan