

# MFD-2 - Firmware 030 legt Lenkradfernbedienung und automatische Abschaltung lahm

**Beitrag von „T-Kai“ vom 24. Juli 2016 um 22:50**

Hallo Touareg-Freunde,

ich habe vor kurzem in einem Touareg 1 GP (4/2007) die Firmware V030 auf das MFD-2 Navigationsgerät gespielt um meine Sicherheitskopien nutzen zu können.

Das hat soweit auch alles funktioniert, jedoch funktioniert die Lenkradfernbedienung nicht mehr, das Navi schaltet sich nicht mehr beim öffnen der Tür bzw. beim Schlüssen abziehen aus und vor allem fehlt das gesamte "Audio" Menü im Kombiinstrument. Ich kann leider keine Radiosender, CD-Titel etc. mehr im Kombiinstrument einsehen. Das Menü ist einfach verschwunden.

Gibt es hier einen Trick oder Abhilfe? Ich habe etwas von Firmware V018 gelesen. Diese soll angeblich für den T1 GP mit dem MFD-2 funktionieren. Allerdings ist diese nirgends zu finden.



Ich hoffe dass der eine oder andere dieses Problem kennt und mir helfen kann.

Gruß  
Kai

---

**Beitrag von „T-Kai“ vom 25. Juli 2016 um 20:37**

Das Problem wurde gelöst.

Im Touareg 1 GP mit RNS-2 DVD sollte die Softwareversion v0030 nicht aufgespielt werden. Diese funktioniert ausschließlich bei Touaregs vor GP bis zur KW 46/06.

Für den Touareg 1 GP mit RNS-2 DVD gibt es die Softwareversion v0019. Damit hat bei mir alles wunderbar geklappt. Die MFA ist wieder da.

Gruß  
Kai