Standheizung / Lüftung nur halblebig

Beitrag von "Rexs" vom 10. Januar 2017 um 09:17

Hallo,

Habe bei meinem Touareg 7L Bj 04 R5, den Zuheizer mit einem Danhag GSM Modul zur Standheizung aufgerüstet!

Der Zuheizer und alles springt perfekt an und wird auch warm, dass Problem ist nun dass das Gebläse nur schwach bläst!

Normal sollte ja die Climatronik auf HE stellen und das Gebläse stark arbeiten oder?

Stattdessen bleibt das Display der CT leider aus und es bläst vllt auf Stufe 1...

Jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder ne Ahnung an was es liegen könnte?

Beitrag von "mark1" vom 10. Januar 2017 um 20:02

Überprüfe mal, ob die CT abends auf "Auto" steht, es könnte sein, dass er eine vorherige manuelle Einstellung beibehält

Gruss

Mark

Beitrag von "Rexs" vom 11. Januar 2017 um 12:52

Ja steht definitiv auf Automatik! Hab auch schon versucht alles auf volle pulle hochzudrehen bevor ich die SH benutz aber keine Änderung

Beitrag von "mark1" vom 11. Januar 2017 um 17:05

wahrscheinlich muss noch was codiert werden: das CT Display sollte auf jeden Fall anspringen
Gruss
Mark

Beitrag von "Humvee" vom 11. Januar 2017 um 18:16

Hallo,

da gab es mal etwas das die Aufrüstung vom Zuheizer zur Standheizung nur ab Bj. 05 ab einer bestimmten Fzg.Nr. funktioniert.

Beitrag von "Rexs" vom 11. Januar 2017 um 23:10

Ja das Thema kenne ich aber meiner ist 05 und die Fhargestellnummer passt auch! Komisch ist ja das alles funktioniert nur das Gebläse halt leider sehr schwach ist!

Und wie gesagt die Climatronic nichts anzeigt!

Beitrag von "Humvee" vom 11. Januar 2017 um 23:48

So wie es aussieht funktioniert eben nicht alles.

Oben hast du bei Bj 04 stehen

Da gibt es aber Adapter die die CT ansteuern, könnte sein das du diese brauchst bei deinem