

## 4 Zonen Klimaanlage in Fondbereich verstellt.

**Beitrag von „Testor123“ vom 25. Juli 2017 um 13:26**

Hallo zusammen,

Ich hab da ein Problem mit den Einstellreglern der hinteren Klimaanlage. Meine Tochter (3 Jahre) hat irgendwie die beiden Regler rausgezogen und jetzt lässt sich hinten die Temperatur nicht mehr einstellen und in der Anzeige wird etwas von "Diag" angezeigt. Kann mir einer helfen wieder an die normale Einstellung zu kommen?

Es handelt sich dabei um einen Touareg 2 Bj. 2010

---

**Beitrag von „coala“ vom 25. Juli 2017 um 16:16**

Servus,

drücke am Bedienteil im Fond gleichzeitig die Taste "Auto" im linken Drehsteller und den mittleren Knopf für die Luftverteilung 😊

Grüße  
Robert

---

**Beitrag von „Testor123“ vom 25. Juli 2017 um 19:17**

Was kann man denn in dem Menü verstellen ? Wofür ist das ?

---

**Beitrag von „coala“ vom 25. Juli 2017 um 21:17**

Eigentlich dachte ich, du wolltest den Normalzustand wieder haben und nichts verstellen 😞  
Aber keine Ursache...

---

**Beitrag von „Testor123“ vom 26. Juli 2017 um 16:09**

Ja das stimmt. Ich wollte den Urzustand wieder herstellen. Aber wenn wir gerade da sind wollte ich wissen was ich da hätte vrstellen können ?