

# Fehlercode 17403 ???

**Beitrag von „gg86“ vom 21. Mai 2018 um 18:12**

Hallo zusammen!

Ich habe vor kurzem meinen Touareg mal mit VCDS ausgelesen (aktuellste Version). Ich fand im Motorsteuergerät einen Fehler (17403), der aber bei VCDS nicht hinterlegt ist, also "unbekannt". Weiß jemand zufällig mehr?

---

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 21. Mai 2018 um 18:23**

Welches VCDS-Kabel und welche Version hast du genau? Wenn du eine registrierte Version hast, dann gibt es immer eine Beschreibung zum Fehler.

MfG

Hannes

---

**Beitrag von „gg86“ vom 21. Mai 2018 um 18:27**

Wie gesagt... aktuellste Version (18.02.1). Es sind leider nicht immer alle Codes mit Beschreibungen, also in Klartext, hinterlegt. Wundert mich zwar auch ein wenig, da das Auto auch nicht mehr das neuste ist, aber so langsam sollten die Labeldateien hier mal aktualisiert sein. Ansonsten muss ich im VCDS Forum mal tätig werden.

---

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 21. Mai 2018 um 18:34**

[Zitat von gg86](#)

Wie gesagt... aktuellste Version (18.02.1). Es sind leider nicht immer alle Codes mit Beschreibungen, also in Klartext, hinterlegt.

Dann hast du wohl beim Installieren was falsch gemacht. Versuche die Installation zu löschen und dann neu zu installieren. Bei meinem VCDS werden immer alle Fehler im Klartext angezeigt.

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „gg86“ vom 21. Mai 2018 um 19:05**

#### [Zitat von Hannes H.](#)

Dann hast du wohl beim Installieren was falsch gemacht. Versuche die Installation zu löschen und dann neu zu installieren. Bei meinem VCDS werden immer alle Fehler im Klartext angezeigt.

Das ist keine Fehlerhafte Installation... Diese Informationen sind schlicht nicht hinterlegt. Das passiert sehr häufig bei neueren Modellen bzw. neuen Steuergeräten. VCDS kann zwar einen Code auslesen, kennt diesen aber nicht. Das ist das gleiche, wie bei der Codierung. Die entsprechenden Bits können eigentlich immer manipulieren, aber die Info, was man da genau ändert, wird erst mit den Labeldateien seitens VCDS eingepflegt.

---

### **Beitrag von „coala“ vom 21. Mai 2018 um 22:04**

#### [Zitat von gg86](#)

Das ist keine Fehlerhafte Installation... Diese Informationen sind schlicht nicht hinterlegt. Das passiert sehr häufig bei neueren Modellen bzw. neuen Steuergeräten.  
[...]

Servus,

exakt so ist es 

Grüße  
Robert