Airbag Fehler

Beitrag von "skleika" vom 23. Juni 2018 um 19:11

Hallo ich bräuchte hilfe!

Fehlermeldung: 00588 Airbag Zündpille Fahrerseite - N95 Untere Grenze erreicht lässt sich nicht löschen es wurde bereits das Steuergerät ersetzt, der Lenkrad Airbag und ein gebrauchter Schleifring eingebaut immer wieder der selbe Fehler und wir sind am Ende .

Wer kann mir noch eine Tipp geben ??

Beitrag von "Psind" vom 18. März 2024 um 19:48

Habe jetzt den selben Fehler, hast du eine Lösung?

Beitrag von "coala" vom 19. März 2024 um 08:28

Zitat von Psind

Habe jetzt den selben Fehler, hast du eine Lösung?

Servus,

der User hat zuletzt vor über fünf Jahren, nämlich am 02.09.2018, hier bei uns ins Forum geschaut. Schreib' ihn besser mit einer PN an, dann wird er per E-Mail benachrichtigt, falls er dies nicht explizit im Benutzerkontrollzentrum abgeschaltet hat.

Hast du denn auch die weiterführenden Steckverbindung(en) genau kontrolliert? Da sollte es ja noch Stecker im Bereich der Lenksäule bzw. oberhalb des Fahrerfußraums geben. Hat sich da einer gelöst oder stimmt der Kontaktübergangswiderstand nicht, verursacht das ebenfalls Probleme.

Grüße

Robert