

# Kein Tiefton rechts vorne und links hinten (Dynaudio + Rns510)

**Beitrag von „Walliwalli“ vom 26. April 2020 um 11:42**

Hi Leute!

Ich war mich nochmals am nachlesen wieso der Bass oder Tiefton sich so leicht anhört beim T1.

Jetzt war ich gerade im Auto und entdeckte ich das (wenn Mann mit die Einstellungen von Tür zu Tür geht) das nur der Mittel und Tieftönen aus der Tür links vorne und rechts hinten kam (normales stereo radio, aber auch über AUX Anschluss).

Kennt ihr das auch bei euren Dynaudio system oder sind bei mir 2 Lautsprecher kaput gegangen?

Danke!

---

**Beitrag von „Walliwalli“ vom 30. April 2020 um 19:03**

Ich denke tatsächlich das 2 von 4 Lautsprecher kaput sind. Weiss jemanden vielleicht ob der Anschluss gleich ist zwischen der T1 und T2?

Die Artikelnummer sehen fast gleich aus:

7L[6035454](#)

1Q0035454D

Danke!

---

**Beitrag von „Walliwalli“ vom 19. Mai 2020 um 16:41**

Antwort auf dieser Frage habe ich leider nicht bekommen. Der Händler hat unter garantie die Lautsprecher ersetzt für neue.

---

## Beitrag von „naevaeder“ vom 22. Januar 2024 um 14:44

### [Zitat von Walliwalli](#)

Antwort auf dieser Frage habe ich leider nicht bekommen. Der Händler hat unter garantie die Lautsprecher ersetzt für neue.

kannst du mir sagen, ob originale alte Dynaudio "7L6035454" reingekommen sind oder andere?  
Bei mir sind leider 3 von 4 defekt.