

# **Motortemperatur 28° Grad**

**Beitrag von „TouaregCologne“ vom 16. Februar 2021 um 17:25**

Hallo zusammen,

mein Dicker wird nicht warm. Die Heizung allerdings schon.

Ein Kollege hat mit seinen VCDS folgwndes ausgelesen.

Kann da jemand was mit anfangen?

Vielen Dank...

---

**Beitrag von „IGOR\_V10“ vom 16. Februar 2021 um 17:52**

Hi,

ich hätte jetzt mal auf ein defektes Thermostat getippt wenn das Kühlwasser nicht auf Temperatur kommt.

Gruß

Igor

---

**Beitrag von „TouaregCologne“ vom 16. Februar 2021 um 21:36**

Hi,

geht das gerne und öfters kaputt?

Hatte mal Temperatur schwankungen. Da wurde 2 teile getauscht.

Scheint der Wurm drin zu sein?

Aber das er nur auf 28° grad kommt?

---

**Beitrag von „IGOR\_V10“ vom 16. Februar 2021 um 23:41**

Hi,

ausgeschlossen wäre es nicht. Ich würde ein Thermostat als „Verschleißteil“ sehen, zumal das knapp ein Jahr später schon relativ auffällig ist. Bei welchen Temperaturen wurde denn ausgelesen? Hatte der Wagen zu dem Zeitpunkt schon längere Zeit gestanden? Während der starken Minustemperaturen ist bei mir die Nadel von der Kühlwassertemperatur auch „am

Boden“ geblieben und diese fängt beim V10 TDI meine ich bei 50 grad an, wie warm es tatsächlich wirklich war kann ich nicht sagen. Die öltemperatur befand sich zwischen 60 und 70 grad.

Wenn die Heizung normal funktioniert würde ich an deiner Stelle das einfach mal die nächsten Tage beobachten wenn es jetzt wärmer wird draußen ob das Kühlwasser auf Temperatur kommt oder nicht.

Gruß

Igor

---

**Beitrag von „TouaregCologne“ vom 17. Februar 2021 um 08:33**

Bin heutr morgen nach Bonn und zurück.

ca. 40km eine Seite. Mit vollgas Anteil. Temperatur <40°grad. Hab morgen einen Termin in der Werkstatt, werde berichten.

---

**Beitrag von „LarGo78“ vom 9. März 2021 um 21:38**

Hallo,

Bei mir ist das Thermostat auch defekt. Was ist bei dir rausgekommen.

Danke