

## **Aux Ausgang läßt sich nicht auf "ein "stellen**

**Beitrag von „Lumaker“ vom 29. Dezember 2021 um 21:18**

Hallo ,

Bin fast am verzweifeln, bei meinem 7I habe ich irgendwie die Einstellung des Aux Eingang auf "aus" gestellt und weiß nicht wie ich sie zurüstellen kann.

Ich glaube es ist ein RNS 510 Radio.

---

**Beitrag von „coala“ vom 29. Dezember 2021 um 22:20**

Servus,

also "AUX" steht doch auf "Audio". Oder meinst du "AV"?

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „Lumaker“ vom 30. Dezember 2021 um 14:49**

Aux steht auf Audio aber ist ausgeschaltet. Ich hatte mein Handy über den Eingang in der Mittelkonsole per Cinch/Klinke mit dem Radio verbunden. Hatte rumgefummelt vorher stand es auf ein, jetzt auf aus und ich weiß nicht wo ich rausrücken muss.

---

**Beitrag von „pe7e“ vom 30. Dezember 2021 um 16:48**

Hi,

das ist ein RNS2 kein RNS510. Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche bzw. der Suche der richtigen Bedienungsanleitung.

Gruß Peter