

# Standheizung eberspächer freischalten

**Beitrag von „permatec“ vom 21. Januar 2023 um 21:49**

Ich habe mir einen Touareg 7P, Bj. 2013 gekauft, in der B-Säule ist ein eberspächer-etikett und in der Elektronik gibt es keine Standheizung zum Einstellen. Offenbar ist die Standheizung nicht freigeschalten.

Ich suche eine Werkstatt rund um Wien, welche die Freischaltung durchführen kann.

---

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. Januar 2023 um 20:26**

Die Freischaltung kann man mit jedem Diagnosetool machen (z.B. VCDS). Wenn der Aufkleber drauf ist, und du nichts einschalten kannst, dann hat der Wagen aber eine 4-Fach-Klima verbaut oder? Das erkennst du am Display hinten, an dem du die Temperaturen hinten separat regeln kannst.

MfG

Hannes

---

**Beitrag von „coala“ vom 22. Januar 2023 um 20:33**

Servus,

beim 7P ist der Zuheizung ja nur in Verbindung mit der 4-Zonen-Climatelectronic verbaut. Fahrzeuge „mit ohne“ dieser Sonderausstattung besitzen ein elektrisch betriebenes Heizregister im Klimakasten und damit auch keinen Aufkleber a la Eberspächer.

Grüße

Robert

---

## **Beitrag von „Tammes“ vom 15. Dezember 2023 um 22:42**

Guten Abend,

Bei meinem T ist auch der Aufkleber auf der B Säule, und einen Auspuff hab ich auch unterm Auto rausgucken.

Gibt es wohl eine Anleitung wie ich das codieren kann? Vc ds vorhanden.

Danke

Gruß Tammes

---

## **Beitrag von „coala“ vom 16. Dezember 2023 um 01:02**

Servus Tammes,

schau mal hier: [VCDS Programmierungen für den Touareg II \(7P\)](#)

Grüße

Robert