

## Keyless (kabelbaum Tür links)

**Beitrag von „LiveOnStage“ vom 10. Dezember 2023 um 06:54**

Hi,

da mir beim erneuten Ausbau der Stecker zerbröselt ist,(Türe hinten links)

wollte ich mal fragen ob es den Kessy Kabelbaum einzeln gibt? Weiss das jemand zufällig?

Gruß

---

**Beitrag von „Linx“ vom 11. Dezember 2023 um 14:53**

Den Leitungssatz für die Türe gibt es nur komplett. Aber den 2-poligen Stecker für die Kessy-Antenne gibt es doch einzeln: 4B0 971 832

---

**Beitrag von „LiveOnStage“ vom 11. Dezember 2023 um 22:17**

[Zitat von Linx](#)

Den Leitungssatz für die Türe gibt es nur komplett. Aber den 2-poligen Stecker für die Kessy-Antenne gibt es doch einzeln: 4B0 971 832

Top, vielen Dank für die Teilenummer 😊

---

**Beitrag von „LiveOnStage“ vom 11. Dezember 2023 um 22:23**

Sehe gerade das die Nr.- doch nicht mein Problem behebt. Ich brauche den Kabelbaum bzw. gibt ggf. auch einen Repsatz für den Türgriffstecker? Quasi der Stecker der in den Türgriff kommt.

---

### **Beitrag von „Linx“ vom 12. Dezember 2023 um 10:44**

In diesen Türgriff mit Sensor kommt ein 4-poliger Stecker. Dieser Stecker am Leitungssatz dere Türe hat die TN 3C0 973 704. Der Kabelquerschnitt beträgt 0,5 mm<sup>2</sup>.

Du kannst die vorhandenen Leitungen am Kabelbaum ausspinnen und in den neuen Stecker einpinnen. Sollten die Leitungen beschädigt sein, kannst du 2 Reparaturleitungen 000 979 030 E verwenden.

---

### **Beitrag von „LiveOnStage“ vom 12. Dezember 2023 um 14:23**

Klasse, vielen Dank. Ich werde berichten.

---

### **Beitrag von „LiveOnStage“ vom 13. Dezember 2023 um 10:52**

#### [Zitat von Linx](#)

In diesen Türgriff mit Sensor kommt ein 4-poliger Stecker. Dieser Stecker am Leitungssatz dere Türe hat die TN 3C0 973 704. Der Kabelquerschnitt beträgt 0,5 mm<sup>2</sup>.

Du kannst die vorhandenen Leitungen am Kabelbaum ausspinnen und in den neuen Stecker einpinnen. Sollten die Leitungen beschädigt sein, kannst du 2 Reparaturleitungen 000 979 030 E verwenden.

Hast du ggf. auch die nummer vom Kabelbaum zur Hand? Danke dir!

---

## **Beitrag von „Linx“ vom 13. Dezember 2023 um 23:20**

Der Kabelbaum mit u.a. dem Türgriff-Sensor und der Kessy-Antenne dran ist der 7P6 971 694 P (bei 8 Lautsprechern im Fahrzeug = Serie) bzw. 7P6 971 694 Q (bei 12 Lautsprechern = Dynaudio Confidence). Links und rechts wird der gleiche Kabelbaum verwendet.