

Auspuffanlage V8 Bj.2004

Beitrag von „autogotte“ vom 22. Januar 2011 um 19:57

[Zitat von autogotte](#)

Hallo, vielleicht kann jemand helfen

Bei mir hat sich das Flexrohr, welches zwischen Kat und Motor sitzt, oben gelöst (Beifahrerseite). Jetzt blubbert er zwar schön, aber ist wahrscheinlich nicht so gesund auf Dauer. Hat jemand vielleicht eine pdf Seite, wo man eine E-Teilnummer findet? Ich denke mal, das man erstmal noch weiterfahren kann, oder kann etwas schlimmeres passieren?

Mario

Kann man dieses Flexrohr denn auch schweißen oder vielleicht ein Flexrohr-Universalzwischenstück dort einschweißen? Ich war auch beim 😊 , aber der sagte, er würde es so lassen, denn es ist nichts schwarz in dem Bereich von den Abgasen. Man hört es halt nur.