Nach dem Winter: untere Cromleisten rund ums Auto sehen furchtbar aus

Beitrag von „Porsche911er“ vom 8. März 2013 um 13:10

Bei mir sehen die auch furchtbar aus. VW meint, dass das Stand der Technik sei. Finde ich aber quatsch. Das is mit Chromfarbe beklebtes Plastik - nichts anderes. Die bei VW haben aber freiwillig kräftig poliert, deswegen wollte ich keinen Aufstand machen. Aber das nächste Mal will ich die tauschen lassen.

Gruß