Wasser im Fussraum

Beitrag von „Don“ vom 10. November 2013 um 20:56

Hallo Darragh
Wie schon geschrieben ist es das Blech(Bauteil)wo der Gummischlauch für das Kondeswasser der Klimmaanlage von innen nach außen geht.Sieht so aus als wenn es von innen bloß ranngeklebt ist.Ich habe die Verkleidung unterhalb des Handschuhfaches,die Verkleidung an der A-Säule und die Einstiegsleiste abgebaut.Habe dann den Teppich zurückgeklappt,dann kommt das Dämmmaterial zum Vorschein was stellenweise reingeklebt ist.Wenn man das Dämmmaterial dann draußen hat sieht man die Karosserie und dieses Blech.Ich habe nur diese beiden Bilder.
Gruß der Don