

# **AGR Rohr zum 3. Mal gerissen + AGR-Kühler + Abgaskrümmmer**

**Beitrag von „chrissi123“ vom 13. November 2013 um 11:06**

Hallo alevuz,

das Rohr hat relativ weit an der Mitte eine Flexstelle, sieht man auf den Fotos nur nicht... Das Rohr geht ja über den ganzen Motor drüber bis zum Ansaugkrümmmer, es könnte an 1000 Stellen reissen... Aber immer dieselbe Stelle kaputt... Naja die Werkstatt muss das ja eh nochmal austauschen, ist ja noch Garantie drauf. Mal sehen was die sagen...