Rost unter den Türgummis

Beitrag von „artosart“ vom 23. Juli 2014 um 22:03

Hallo,
auch bei meinem Methusalem (11 Jahre), aber nur auf Fahrertüre und ca. 4-5 cm von unten. Verstehe nicht, dass man die Gummis nicht irgendwie runterbekommt. Eventuell gibt es doch noch Wissende, die uns weiterhelfen. Ansonsten eventuell aufschneiden und dann chirurgischer Eingriff und z.B. danach mit Bostik schwarz schließen und verkleben.
Danke und keep cruising!
Gerald