

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „rebell“ vom 12. Februar 2015 um 10:52

Heute habe ich mich mal dran gemacht

Linke Seite kein Problem, aber rechts.....da komme ich nie und nimmer mit meinen dicken Fingern von unten an den Mitnehmer.

Daher habe ich da erst mal nur die Stange gewechselt, den Mitnehmer mache ich, wenn ich die Seite (wegen leichtem Ölverlust) später eh zerlegen muss.

Hilfreich ist es auf beiden Seiten jeweils den Haubenlifter an der Haube auszuhängen, dann kommt man da auch von der Seite ran.

Wenn man immer nur einen aushängt, hält die Haube auch mit dem einen noch verbliebenen, man kann aber auch zur Sicherheit eine Holzlatte unterstellen.