starker und übel riechender Qualm

Beitrag von „yaandy“ vom 20. Oktober 2016 um 16:13

Hallo zusammen,

ich habe die Düsen prüfen lassen(siehe angehängte Datei)
Laut Meister muss die 4 Düse getauscht werden und morgen wird diese auch getauscht.
Was meint Ihr zu den Werten?
Der Wert 0,09 bei Zylinder 1 ist ja auch im Plusbereich?
Sollte diese nicht getauscht werden?

Danke im Voraus.

Gruß
yaandy