

Klappern im Beifahrersitz

Beitrag von „Arndt“ vom 12. April 2017 um 09:56

Hallo zusammen,

ich habe seit einigen Tagen ein Klappern in der Rückenlehne des Beifahrersitzes. Das Geräusch tritt anscheinend in der linken oberen Ecke des Sitzes auf, in dem irgend etwas von innen an die Kunststoffverkleidung (mit dem Netz) anschlägt. Verbaut sind Sportsitze mit Sitzklimatisierung.

Hat jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt?

Hat jemand Erfahrungen wie man diese Kunststoffverkleidung schadenfrei demontieren kann, damit ich dort einmal nachschauen kann?