## Schrauben am Wandler - T2 7P 8 Gang Automatik

## Beitrag von "Todi" vom 18. Januar 2018 um 18:12

## Zitat von ClausD

Sprich an der Schraube ist ein Teil vom Gewinde mit rausgekommen/.

Habt Ihr von sowas schon mal gehört?

Servus Claus,

das passiert schon mal bei den Gussgehäusen wenn die Gewinde über die Jahre etwas "vergammelt" sind. Deine Werkstatt soll halt ein Helicoil Reparaturgewinde einsetzen und gut ist...

Gruß

Todi