Wellrohr von Scheibenwaschanlage gerissen

Beitrag von „Barbony“ vom 8. Oktober 2018 um 11:31

Danke für deine Antwort! Habe bei VW die Kuplungsstücke (1J0 955 875R und 1J0 955 875P) gefunden, aber bin mir nicht sicher ob das dort im Eck mit dem Knick hinhaut.
Habe im Keller eh noch Massig Stromkabel, das werde ich dann gleich heute Abend probieren Danke nochmal!