

Klappern im Bereich 3. Bremsleuchte

Beitrag von „derjens21“ vom 25. April 2021 um 09:29

Hallo Leute,

seit ein paar Tagen habe ich ein Klappern im Bereich der 3. Bremsleuchte, es hört sich an als ob in diesem Bereich ein abgebrochenes Teil o.Ä. liegt...

Das Geräusch ist zu hören wenn:

- Die Heckklappe geöffnet wird (nur 1X)
- Die Heckklappe geschlossen und dann los gefahren wird (nur 1X)

Jemand eine Idee?

Des Weiteren, wie nimmt man die Verkleidung in diesem Bereich ab, einfach ziehen? (Geklippst, geklebt,...?)

Es ist ein 7P, Bj. 2011 mit elekt. Heckklappe.

Beste Grüße

Jens