# Defekte Halterung für Xenon Steuergerät rechts, dichtet den Scheinwerfer nicht mehr ab

## Beitrag von „DocMoritz“ vom 19. Juli 2023 um 15:32

Hallo zusammen,

dies ist meine Premiere in diesem Forum. Bei bei meinem Touareg 7P, BJ 2012, habe ich festgestellt, dass die Halterung aus Kunststoff für das Steuergerät an mehreren Stellen defekt ist. 2 Rastnasen sind komplett abgebrochen, die Schraubenführung gerissen. Auf der linken Seite ist auch schon eine Degradation, aber noch nicht so schlimm. Meine Frage: weiß jemand, wie diese Teile heissen und ob man sie einzeln beziehen kann und wo? Ich habe schon überlegt, dass ganze mit JB Weld und Messingteilen zu "heilen", aber der Aufwand ist riesig. Und ich will nicht 2 neue Steuergeräte kaufen, die dann noch codiert werden müssen.

Ich bedanke mit schon ganz herzlich im Voraus.

Beste Grüße, DocMoritz

Xenon Steuergerätehalter.jpg