Notfall: Ehering in Mittelamatur verschwunden!

Beitrag von „TouaregJunior“ vom 14. April 2012 um 12:20

Hallo,

ich fasse mich kurz - bin nur mobil online.
kurz vor der heute anstehenden Gartenarbeit hat mein Vater seinen Ehering ausgezogen und in das kleine Fach vor dem Schalthebel gelegt (also dieser Aschenbecher in dem auch die 12v Dose ist. beim zu schieben von der Klappe ist der Ring neben die 12volt dose gerutscht - und da diese ja beim Schließen von dem Fach nach unten klappt, ist der Ring auch mit nach unten verschwunden.
bekommt man das Ding da irgend wie wieder raus? ... Mein Vater hat Angst das der Ring so tief im Auto verschwunden ist, dass man den nie wieder raus bekommt ... oder muss gar die ganze Mittelkonsole ausgebaut werden?
ich hoffe jemand kann schnellst möglich helfen ...
Gruß vom junior

Wer Rehtschtschreibfehler findet ... Bin gerade auf Grobmotorig eingestellt - hab die Kettensäge aus der Hand gelegt - da trifft man die Tasten auf dem Touchscreen nicht so gut 😉

Beitrag von „TouaregJunior“ vom 14. April 2012 um 17:47

... hat sich erledigt, dank Ezios Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole konnte ich den Ring wieder finden ...

Gruß vom Junior